

▼ تقرير مفصل عن آلة معينة ▼

أريد عند الضغط على زر " طبع تقرير " يطبع التقرير الآتي انظر صورة المشروع

التقرير يحتوي على :

- ١- اسم الآلة
- ٢- كود الآلة
- ٣- الأسيت كود
- ٤- تاريخ الصيانة التالية
- ٥- نوع الصيانة التالية
- ٦- عدد مرات الصيانة
- ٧- عدد مرات التعطيل
- ٨- مجموع الخسائر
- ٩- كل تواريخ الخاصة بعمليات الصيانة (ابتداء الصيانة وإنهاءها)
- ١٠- كل تواريخ الخاصة بعمليات التعطيل (ابتداء العطل منتهى بتاريخ تصليحها مع الخسائر في كل مرة)

طبعا كل البيانات اللي باللون **الأحمر** دي مخزنة عندي في قاعدة البيانات،، انا هاستدعيها فقط
والكلام اللي مكتوب باللون **الأخضر** ده مجرد ملحوظة علشان افهمكوا الحكاية ماشية ازاي
ملحوظة اخرى

قسم " السبب " ده انا علوزه يحتوي على حروف كثيرة علشان السبب الخاص بالعطل ممكن يكون كاتب كلام كثير فلازم تظهر في التقرير كاملة.

التقرير أشبه بذلك:

التقرير

مخرطة الحديد

الآلة :-

كود الآلة	الأسيت كود	تاريخ الصيانة التالية	نوع الصيانة التالية	عدد مرات الصيانة	عدد مرات العطلات	مجموع الخسائر
٢٥٠١٤	٢١٥٤٧	٢٠٠٦/٨/١٠	شهرية	٦	٣	٨٥٠

عمليات الصيانة التي أجريت على الآلة :

. طبعا الجدول التالي مكون من ٦ صفوف على أساس انه مكتوب فوق ان عدد مرات الصيانة ٦ في الجدول السابق
وطبعا الجدول بيزدات بزيادة عدد مرات الصيانة،، انت معايا؟؟

تاريخ ابتداء الصيانة	تاريخ انتهاء الصيانة	نوع الصيانة
٢٠٠٦/٢/١٠	٢٠٠٦/٢/١٠	شهرية
٢٠٠٦/٣/١٠	٢٠٠٦/٣/١٠	شهرية
٢٠٠٦/٤/١٠	٢٠٠٦/٤/١٠	ثلاثة اشهر
٢٠٠٦/٥/١٠	٢٠٠٦/٥/١٠	شهرية
٢٠٠٦/٦/١٠	٢٠٠٦/٦/١٠	شهرية
٢٠٠٦/٧/١٠	٢٠٠٦/٧/١٠	سنة أشهر

عمليات التعطيل التي أجريت على الآلة :

طبعاً نفس الكلام اللي فوق بيتكرر في الجدول التالي الخاص بعمليات التعطيل ، الجدول مكون من ٣ صفوف على
أساس انه مكتوب في الجدول الأول ان عدد مرات التعطيل ٣ وطبعا الجدول بيزدات بزيادة عدد مرات التعطيل ،،،
واخذ بالك

تاريخ التوقف	تاريخ التصليح	الخسائر	السبب	عدد قطع الغيار
٢٠٠٦/٢/٢٠	٢٠٠٦/٢/٢٣	٢٠٠	غير معروف	٣
٢٠٠٦/٤/٥	٢٠٠٦/٤/٨	٥٠٠	تآكل الجنزير	٤
٢٠٠٦/٧/١٧	٢٠٠٦/٧/١٧	١٥٠	غير معروف	٣

قطع الغيار المستخدمة لتصليح الآلة :

ونفس الكلام هنا برضوا

تاريخ التصليح	قطع الغيار	السعر	مصدرها	إجمالي ثمن قطع الغيار
٢٠٠٦/٢/٢٣	صامولة	٣	من المخزن	٤٨
	كاوتشة	٢٥	من الخارج	
	جنزير	٢٠	من المخزن	
٢٠٠٦/٤/٨	مسمار	٥	من المخزن	٦٢,٢٥
	عجلة	١٠,٥٠	من المخزن	
	كاوتشة سحب	١٤	من المخزن	
	منظورة كلبتاي	٣٢,٧٥	من الخارج	
٢٠٠٦/٧/١٧	انتزرن	١٠	من الخارج	٢٩,٣٠
	ملف سخان	١٤	من المخزن	
	خرطوم تسريب	٥,٣٠	من المخزن	
المجموع	١٠ قطع	١٣٩,٥٥		١٣٩,٥٥

أماكن الحقول

اسم الحقل	اسم الحقل في الجدول	موجود في الجدول	رقم عمود الحقل
اسم الآلة	Name_machine	Addition	0
كود الآلة	Code	Addition	1
الأسيت كود	Active_code	Addition	2
تاريخ الصيانة التالية	MaintenanceNow	Addition	21
نوع الصيانة التالية	MaintenanceType	Addition	13
عدد مرات الصيانة	MaintenanceNumber	Addition	11
عدد مرات العطلات	breakDownNumber	Addition	10
مجموع الخسائر	losses	Broken	4
تاريخ إبتداء الصيانة	Date_maintenance	Maintenance	2
تاريخ إنتهاء الصيانة	Stop	Maintenance	3
نوع الصيانة	Status_maintenance	Maintenance	1
تاريخ التوقف	dateofstop	Broken	1
تاريخ التصليح	repaired	Broken	3
الخسائر	losses	Broken	4
السبب	reason	Broken	2
عدد قطع الغيار	SparePartsNo	Spare	1
قطع الغيار	Spareparts	Spare	2
السعر	SparePrice	Spare	3
مصدرها	Fromw	Spare	4
إجمالي ثمن قطع الغيار	SparePrice	Spare	3

كل اللي بين الأسهم انا عايزهم يطبعوا في جدول واحد زي ما مبين في التقرير

Mohamed Ali Salim